
Servicio Técnico
Contacto Atención al cliente
Mantenimiento
Configuración avanzada
Datos contacto Zumex
Información de producto
Peticiones de repuestos
Introducir PIN
Residuos
Engrase rodamientos tolva
Revisión patine tolva
Revisión tensado cinta
Revisión engrase rodamientos
Sustitución junta sellado puerta
Sustitución junta sellado compuertas
Sustitución tubo flexible
Revisión guía lineal puerta
Limpieza conjunto bombas
Descalcificar resistencia lavado
Servicio Técnico
Producción
Información
Configuración Exprimido - Limpieza
Alarmas
IoT
Modificar PIN
Test en vacío
Ayuda en la reparación
Distribuidores
Modelo
Nº Serie
Reset parámetros
Reset parámetros fábrica
Notificaciones
Histórico
Cambio serial number máquina
Cambio número serie PCB1
Cambio número serie PCB2
Cambio número serie PCB pantalla
Nuevo serial number
Nuevo número
Cancelar
Confirmar
¿Seguro que quiere resetear parámetros?
¿Seguro que quiere resetear a parámetros de fábrica?
Parámetros reseteados correctamente
Verificar comunicación interna
Cambio número serie IoT
Conectado a Zumex Connect
Módulo GSM
Módulo WiFi
Contraseña usuario
Contraseña actual
Nueva contraseña
Contraseña maestra
Cambiar contraseña
Contraseña configuración avanzada
PELIGRO DE MUERTE
Asegúrese de que no haya fruta en la máquina. Revise la tolva, el elvador y el grupo de exprimido.
Iniciar
Teléfono de contacto
Nuevo número de contacto
Email de contacto
Nuevo Email de contacto
Cambiar
Información de producto
Petición de respuestos
Verificada comunicación intena
Error comunicación intena
Tiempo restante 2 minutos
Sí
No